

343) 02-82-L-B6

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'36.138~126°57'25.890
주소	서울시 종로구 구기동 136-16	종점	37°36'37.794~126°57'29.485
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	105m
시설물 현황	구기타운 공사현장, 경사 35°의 인공비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 3m, L= 105m), 하부 주택부지 공사중		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
35	4	직선형	직선형	중간	하	습함	보통	양호	무	토사	16	-10	33/B
1	0	2	0	5	1	2	3	2	1	10			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 하부 주택부지 공사중으로 비탈면에 대한 공사 및 정비는 거의 완료된 것으로 보임
대책 방안	현 상태 유지관리