

468) 02-109-D-B2

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'53.805~126°57'59.012
주소	서울시 종로구 부암동 91-2	종점	37°35'53.950~126°58'02.352
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	85m
시설물 현황	주택 인접한 경사 15°의 자연비탈면, 보호시설 없음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
15	5	직선형	하강형	무	0	0	70	무	적음	무	무	5	-10	15/A
3	1	2	1	1	0	0	3	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 및 비탈면의 상태 양호함 하부 임야이며 비탈면의 위험요소가 적어 피해위험성 낮음
대책 방안	붕괴위험성 낮음