

381) 02-95-D-B10

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'49.263~126°58'50.730
주소	서울시 종로구 평창동 산6-393	종점	37°36'48.220~126°58'48.600
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	75m
시설물 현황	도로 인접한 경사 60°의 인공비탈면, 보호시설 없음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
60	8	철형	직선형	양호	중	습함	보통	시공 없음	무	암반	16	-10	31/B
4	1	1	0	5	3	2	3	5	1	0			



조사 의견	비탈면 상태 양호하나 보호시설이 없음 돌출암반이 관찰되나 위험성은 낮은편임
대책 방안	붕괴위험성 낮음