

## 489) 02-111-L-B6

### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'48.160~126°58'01.216
주소	서울시 종로구 부암동 95-8	종점	37°35'47.622~126°58'04.473
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	105m
시설물 현황	주택 인접한 경사 25°의 자연비탈면, 상부에 주택 존재		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
25	18	직선형	평행형	무	0	0	50	주택	적음	무	무	30	-10	47/C
5	3	2	2	1	0	0	2	4	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음 비탈면 상태 비교적 양호하나 보호시설이 없음
대책 방안	배수시설 정비