


## 67) 65-04-L-02-B14

### (1) 조사개요

산지명	공동공원	시점	37.573936, 126.926525
주소	서울 서대문구 연희동 613-3	종점	37.573987, 126.926723
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	20m
시설물 현황	경사 70 내외의 인공사면으로 하부6m 내외의 옹벽이며 표면보호시설없음		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 홀강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공사 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적영 향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
70	10	직선형	직선형	불리/ 느슨	중	습함	불량	불량	있음	혼합	0	25	66/D
5	1	2	0	7	3	2	3	3	10	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	토사 암반 혼합사면 절개지로 표층 유실되고 전도수목 적치되어 있음
대책 방안	사면정리 및 사면보호공 설치