

296) 02-70-D-B6

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°37'05.877~126°57'13.361
주소	서울시 종로구 구기동 192-2	종점	37°37'08.298~126°57'13.235
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	75m
시설물 현황	금선사, 경사 30°의 자연비탈면, 보호시설 없음, 하부 주차장		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	18	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	무	25	-10	42/C
7	3	2	3	1	0	0	2	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	돌출암반이 관찰되며 낙석의 피해가 발생할 수 있으므로 주의 깊은 관찰이 필요함 하부 주차장으로 피해요소는 적은 편임
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰