

37) 15-14-L-B10

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.564169, 126.939447
주소	서울 서대문구 신촌동 134	종점	37.564240, 126.941044
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	198m
시설물 현황	건물		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	중단 형상	형단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
25	20	철형	하강형	있음	-	-	100	무	완전 배수	무	양호	30	-	48/C
5	3	1	1	0	0	0	5	0	1	1	1			



조사 의견	안정화된 비탈면으로 피해위험성 낮음.
대책 방안	현 상태 유지관리.