

52) 01-05-L-B23

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°35'18.948~126°58'03.096
주소	서울시 종로구 청운동 53-90	종점	37°35'15.233~126°58'02.084
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	160 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 35°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 3m, L= 40m), 상부에 도로 존재		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
35	12	요형	평행형	무	0	0	50	도로	적음	무	양호	25	-10	47/C
10	2	3	2	1	0	0	2	8	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	수목전도
	

조사 의견	배수시설이 설치되지 않았으며 전도된 수목이 관찰됨. 보호시설의 상태는 양호하며 피해위험성이 크지는 않음.
대책 방안	배수시설 정비 및 수목정비