

294) 02-70-D-B4

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°37'05.702~126°57'11.470
주소	서울시 종로구 구기동 산3-23	종점	37°37'07.291~126°57'10.041
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	60m
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 하부 조경석(H= 1m, L= 60m), 단끊기		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	12	직선형	상승형	유	50	3	50	무	적음	무	양호	25	-10	46/C
7	2	2	3	5	3	2	2	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 및 배수시설의 상태가 양호함 보호시설의 상태는 양호하고 비탈면에 경미한 유실이 관찰되나 위험성은 낮음
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰