


Рекомендуемая схема обвязки

ГДМ2-03



— Основной контур

- · - · - Линия рециркуляции

== Сдвух

..... Слив

— Охлаждение магнитной муфты
и смазки подшипников

— Сброс охлаждения магнитной муфты

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2, КЛ3 — клапан регулирующий

КО — клапан обратный

М — электродвигатель

Н — насос

Ф1, Ф2 — фильтр

h — сигнализатор уровня

РМ — расходомерное устройство

Р1 — давление на входе

Р2 — давление на выходе

Т1 — температура жидкости на входе

Т2, Т3 — температура подшипников привода