


Рекомендуемая схема обвязки

ГДМ8-046



— Основной контур

== Сдвукa

— Слив

..... Охлаждение магнитной муфты
и смазки подшипника

----- Охлаждение подшипников привода

— Слив жидкости для охлаждения
подшипников привода

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2— клапан регулирующий

КО — клапан обратный

М — электродвигатель

Н — насос

Ф1, Ф2 — фильтры

h — сигнализатор уровня

РМ — расходомерное устройство

Р1 — давление на входе

Р2 — давление на выходе

Т1 — температура жидкости на входе

Т2,Т3 — температура подшипников привода