








Kondisi Mainhole Air Limbah Tenant Kawasan Industri Mitra Karawangjaya

No.	Nama Perusahaan	Foto Mainhole	Keterangan
1.	Prima Manunggal		Lokasi mainhole di samping PT Prima Mannggal tepatnya di Jl. Mitra Barat II dekat perempatan
2.	PT. Sango Indonesia		Lokasi disamping PT Sango Indonesia tepatnya di Jl. Mitra Selatan IV
3.	PT. Sango Indonesia		Lokasi di samping PT Sango dekat perempatan Jl. Mitra Selatan IV
4.	PT. Yorozu Automotive Indonesia		Lokasi di depan PT Yorozu di dekat tembok PT Yorozu yang ambruk, tepatnya di Jl. Mitra Barat III

5.	PT Chemco Harapan Nusantara		Lokasi di belakang PT Chemco, dekat perempatan, tepatnya di Jl. Mitra Timur II
6.	PT. Honda Prospect Motor Blok C-7		Lokasi di samping PT Nichirin/sebrang PT Inti Pilar Gumilang, tepatnya di Jl. Mitra Raya Selatan I
7.	PT. Nippon Express Indonesia		Lokasi di Jl. Mitra Timur II