



~3/4~n c y:po



R26,R27根据驱动板的用途来选择：X轴和W轴驱动板R26和R27都为4.7K,Y轴和Z轴驱动板R26和R27都为10K



标记

	J1	J2	J3	J4	J5
X轴			X		
Y轴		X	X		X
Z轴			X	X	X
W轴	X	X	X	X	X

X:表示焊锡短路