

1.8, 1.13

1.8) P4

3.6 GHz

1.25V

$P_S = 10W$

$P_D = 90W$

i5

3.4 GHz

0.9V

$P_S = 30W$

$P_D = 40W$

1)  $P_D = C \cdot V^2 \cdot f =$

$$90 = C \cdot 1.25^2 \cdot 3.6 \cdot 10^9$$

$$\frac{90 \cdot 10^{-9}}{1.25^2 \cdot 3.6} = C$$

$$C = 16 \cdot 10^{-9}$$

$$P_D = C \cdot V^2 \cdot f$$

$$40 = C \cdot 0.9^2 \cdot 3.4 \cdot 10^9$$

$$C = \frac{40}{0.9^2 \cdot 3.4 \cdot 10^9}$$

$$C = 14.5 \cdot 10^{-9}$$

2)

$$P_{TOT} = P_S + P_D$$

P4

$$P_{TOT} = 100W$$

$$\frac{P_{TOT}}{P_S} = 10$$

$$\frac{P_S}{P_D} = \frac{1}{9}$$

i5

$$P_{TOT} = 70W$$

$$\frac{P_{TOT}}{P_S} = \frac{70}{30} = \frac{7}{3}$$

$$\frac{P_S}{P_D} = \frac{30}{40} = \frac{3}{4}$$

$$10 = 1.25 \cdot i = 8$$

$$P_S = V \cdot i$$

3) P4

$$P_{TOT} \cdot 0.9 = 16 \cdot 10^{-9} \cdot V^2 \cdot f + V \cdot i$$

$$90 = 16 \cdot 10^{-9} \cdot V^2 \cdot 3.6 \cdot 10^9 + V \cdot 8$$

$$0 = 57.6 \cdot V^2 + 8V - 90$$

$$V = 1.18$$

$$30 = 0.9 \cdot i = 33.3$$

i5

$$70 \cdot 0.9 = 14.5 \cdot 10^{-9} \cdot V^2 \cdot 3.4 \cdot 10^9 + V \cdot 33.3$$

$$63 = 49.3V^2 + 33.3V$$

$$0 = 49.3V^2 + 33.3V - 63$$

$$V = 0.84208$$

1.13

$$T_{exec} = 250s$$

$$\begin{cases} FP = 70s \\ LIS = 85s \\ branch = 40s \\ INT = 55s \end{cases}$$

1)  $T = 70 \cdot 0.8 + 85 + 40 + 55 = 236$

2)  $250 \cdot 0.8 = 70 + 85 + 40 + 55\alpha$

$$5 = 55\alpha$$

$$0.09 = \alpha$$

→ 90% ↓

3)

$$250 \cdot 0.8 = 70 + 85 + 40\alpha + 55$$

$$-10 = 40\alpha$$

→ não é possível ;)