



## DIAGNOSTICO TECNICO

INGRESA LA UNIDAD ECONOMICO 92297 DE LA AGENCIA CFE SUR POR PROBLEMAS EN MOVIMIENTOS EN EL MOTOR.

AL HACER PRUEBAS DE SOPORTES, DETECTAMOS QUE EL SOPORTE DE LA TRANSMISION ESTA ROTO DE LA GOMA QUE VA VULCANIZADA SOBRE EL MISMO SOPORTE.

ESTOS DAÑOS PUEDEN SER PROVOCADOS POR MANEJOS BRUSCOS O ALGUN GOLPE SUFRIDO EN LA UNIDAD.

ESTA PIEZA YA NO ENTRARIA EN GARANTIA DEBIDO A LA RUPTURA DE LA PIEZA POR LA FUERZA EJERCIDA DE LA MENCION ANTES SEÑALADA.

  
ODILON RODRIGUEZ GUTIERREZ  
CARFIX AND BEYOND