

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre Cfe Sur		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por MAN
CP.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	
Año 2004	Marca FORD	Modelo EXPLORER	Color AZUL	Placas PFV385N	# Económico 75074
Km Entrada 203,914	Km Salida	VIN 1FN2U68W442026695			

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon ___
Tablero	___			Quemacocos ___
Toldo	___			Elevadores Eléctricos ___
Luces Interiores	___			Seguros Eléctricos ___
Tapetes (# ___)	___			A.C./Climatizador ___
Radio	___			Espejo Retrovisor ___

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	___	Estribos	___
Antena/teléfono	___	Guardafangos	___
Antena/C.B.	___	Parabrisas	___
Sist. de Alarma	___	Limpiaparabrisas	___
Luces Exteriores	___	Espejos Laterales	___

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ Llanta de Refacción
- ☐ Tapas de Rin
- ☐ Candado de Ruedas
- ☐ Gato
- ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ Extinguidor
- ☐ Cables para Corriente
- ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ Decolorada
- ☐ Color no Igualado
- ☐ Exceso de Rayones
- ☐ Pequeñas Grietas
- ☐ Carrocería con golpes
- ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ Logos en buen estado
- ☐ Exceso de rociado
- ☐ Daños por granizo
- ☐ Lluvia ácida









Técnico
Poncho
Firma de Supervisión:

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Servicio

AKEMAS
A ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15399