

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE Comision		Particular Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección				Ciudad Acambato		Estado Gto	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto		Tel. Celular	
Email				Gasolina entrada lt. 1/4 X 1/4		Gasolina salida lt. 1/4 X 1/4	
Año 2004		Marca Chevrolet		Modelo Silverado		Color Blanco	
Km Entrada		Km Salida		VIN		# Económico	
330834		330834		16CEC14X54Z20106A		68743	
D = Dañada O = Operacional F = Falta Objeto				VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO SI NO <input type="checkbox"/> Llanta de Refacción <input type="checkbox"/> Tapas de Rin <input type="checkbox"/> Candado de Puertas			
✓ = Sin Daño Visible R = Reparación Necesaria N/A = No Aplica				Fecha: 15-09-22 Hora: 10:06 Compromiso para Fecha: Hora: Salida Fecha: Hora: Técnico Firma de Supervisión:			
CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO							

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	X			Claxon
Tablero	X			Quemacocos
Toldo	X			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	X			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	X			A.C./Climatizador
Radio	X			Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	/	Estribos	X
Antena/teléfono	X	Guardafangos	X
Antena/C.B.	X	Parabrisas	/
Sist. de Alarma	X	Limpiaparabrisas	/
Luces Exteriores	/	Espejos Laterales	/




VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tapas de Rin
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Extintidor
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
* 2228 VANDERBILT AVE. PHOENIX, AZ 85016 *

ECO IMPRESA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE APLICACIONES, ZONA TURISTICA, C.R. VILLA AMERICA, SAN
JUAN, P.R. 00950-1000

No. 0001

DIAGNÓSTICO TÉCNICO



Nombre CFE Comision		Fecha 15-09-22	VIN 16CEC14X54Z20164		
Año 2004	Marca/Modelo Chevrolet Silverado	Color Blanco	Placas 6H 7878-C	Económica 68743	Kilometraje 330834

Nombre del Técnico: **Rogelio Jaro**

FALLAS REPORTADAS:

- Ruido en diferencial
- Rechimido en llantas traseras

	REEMPLAZAR	REPARAR	DESCRIPCIÓN	PARTES \$	MANO DE OBRA \$	SUBCONTRATADO \$
1	1		Peten de Yugo			\$ 380
2	1		Peten de rueda			\$ 170
3	1		Reparar Yugo			\$ 400
4	3L		Aceite p/ diferencial			\$ 330
5		1	Mano de obra			\$ 800
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						\$ 2,080

Inspeccionado por:

Supervisado por:

Firma:

Firma: