

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>Secretaría de Seguridad Pública</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flebotila <input type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto <b>Armando Mateo</b>	Tel. Celular	Recibido
Email		Gasolina entrada LL 3/4 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/4	Fecha: <b>31/01/13</b> AM
Año <b>2011</b>	Marca <b>Dodge</b>	Modelo <b>RAM 1500</b>	Color <b>Blanco/Azul</b>	Placas <b>MC-239-A4</b>
Km Entrada <b>60398 km</b>	Km Salida <b>60398 km</b>	VIN <b>3C65RBDT6MG686729</b>	# Económico <b>21-16</b>	Compromiso para
				Fecha: AM
				Hora: PM
				Salida
				Fecha: AM
				Hora: PM
				Técnico
				Firma de Supervisión:

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (# <b>4</b> )	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.


Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	—
Antena/teléfono	✓	Guardafangos	—
Antena/C.B.	✓	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Revisión de disco trasero

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

**Señor Sonia José Adán**

Firma del Cliente

**AKEMAS**

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO RIZO, COL. TINIANG, C.P. 58127, MORELIA, MICH.  
TEL. (443) 520-5177 / 520-5178

No. 0001