

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE SUR</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por <b>JAR</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	Recibido Fecha: <b>24/3/22</b> <small>AM</small> Hora: <b>10:00</b> <small>PM</small>
Email	Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	Compromiso para Fecha: <small>AM</small> Hora: <small>PM</small>
Año <b>1999</b>	Marca <b>VOLVO</b>	Modelo <b>6H75100</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>MUZY13F</b>
Km Entrada <b>12,593.</b>	Km Salida	VIN <b>4VHADCBUEBXN8G7723</b>	# Económico <b>57067</b>	Salida Fecha: <b>24/3/22</b> <small>AM</small> Hora: <b>5:20</b> <small>PM</small>

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓		Claxon	✓
Tablero	✓		Quemacocos	N/A
Toldo	✓		Elevadores Eléctricos	N/A
Luces Interiores	✓		Seguros Eléctricos	N/A
Tapetes (# <u>1</u> )	✓		A.C./Climatizador	N/A
Radio	✓		Espejo Retrovisor	✓

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llanta de Refacción

☐ ☒ Tapas de Rin

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☒ Gato

☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda

☐ ☒ Triángulo de Seguridad

☐ ☒ Extinguidor

☐ ☒ Cables para Corriente


☐ ☒ Estuche de Herramientas

☐ ☒ Tarjeta de Circulación

☐ ☒ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

---



---



---



---



---

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

\* SERVICIO

**AKEMAS**  
A. ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIARU, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12636