

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE NORTE		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID: <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/4</u>	Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/4</u>	Recibido Fecha: 12/07/23 AM Hora: 6:40 PM
Año 2005	Marca CHEVROLET	Modelo SILVERADO	Color BCO	Placas NG 0815B
Km Entrada 53,168	Km Salida	VIN J G B E C 1 4 X 6 S M 1 0 2 2 6 1	# Económico 74979	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	NA	✓	NA
Asientos	✓	NA	✓	NA
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (# <u> </u>)	F			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO









Antena/radio	✓	Estribos	NA
Antena/teléfono	NA	Guardafangos	NA
Antena/C.B.	NA	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	NA	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☐ ☒ Llanta de Refacción
 - ☐ ☒ Tapas de Rin
 - ☐ ☒ Candado de Ruedas
 - ☐ ☒ Gato
 - ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
 - ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
 - ☐ ☒ Extinguidor
 - ☐ ☒ Cables para Corriente
 - ☐ ☒ Estuche de Herramientas
 - ☒ ☐ Tarjeta de Circulación
 - ☒ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

- | | |
|---|---|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Decolorada | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Color no Igualado | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <u> </u> |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <u> </u> |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

FUGA DE ACEITE DE DIRECCIÓN

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
A ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS: (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15925