

## REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE CUITZCO</b>				Particular Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección				Ciudad		Estado	Escrito Por <b>Jan</b>
C.P.	Tel. Fijo		Contacto			Tel. Celular	
Email				Gasolina entrada _LL_ 3/4 _ 1/2 _ 1/4		Gasolina salida _LL_ 3/4 _ 1/2 _ 1/4	
Año	Marca	Modelo		Color	Placas	# Económico	Recibido
2004	FORD	COURIER		BCO	MU 2402F	69313	Fecha: 31/13/23
Km Entrada		Km Salida		VIN		Hora: 10:30 PM	
408,808				9B FBT 32N 647956080		Compromiso para	
						Fecha:	
						Hora:	
						Salida	
						Fecha:	

D = Dañada      ✓ = Sin Daño Visible  
O = Operacional      R = Reparación Necesaria  
F = Falta Objeto      N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—			Claxon
Tablero	—			Quemacocos
Toldo	—			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	—			Seguros Eléctricos
Tapetes (#	—			A.C./Climatizador
Radio	—			Espejo Retrovisor

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____

**VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO**

SI NO

- ☐ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO
----	----









- ☐ ☐ Decolorada
- ☐ ☐ Color no Igualado
- ☐ ☐ Exceso de Rayones
- ☐ ☐ Pequeñas Grietas
- ☐ ☐ Carrocería con golpes
- ☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ ☐ Logos en buen estado  
☐ ☐ Exceso de rociado  
☐ ☐ Daños por granizo  
☐ ☐ Lluvia ácida  
☐ ☐ \_\_\_\_\_

Técnico  
SCB  
Firma de Supervisión:

Cía. Seg.
Tel. Seg.
Siniestro No.
Ajustador



Notas: \_\_\_\_\_

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

CALABERAS TRAJERAS  
REVISION DE LUCES  
ALINEACION Y BALANCEO

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

NO 15188