

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|--|---|--|---|--------------|--------------------------------------|--|
| Nombre CFC DIMENSION | | | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | | OdeS | | ID: | |
| Dirección | | | | Ciudad | | Estado | | Escrito Por 82m | |
| C.P. | | Tel. Fijo | | Contacto | | | Tel. Celular | | |
| Email | | | | Gasolina entrada _ LL _ 3/4 _ 1/2 _ 1/4 | | Gasolina salida _ LL _ 3/4 _ 1/2 _ 1/4 | | Recibido Fecha: 26/9/12 AM | |
| Año | | Marca | | Modelo | | Color | | Hora: 18:40 PM | |
| Km Entrada | | Km Salida | | VIN | | Placas | | Compromiso para | |
| 84.470 | | | | 34CNU9EH4LQZ74647 | | MV 359H | | Fecha: AM | |
| | | | | | | 7178 | | Hora: PM | |
| | | | | | | | | Salida: 26/9/12 AM | |
| | | | | | | | | Fecha: AM | |

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|--------------------------|----------|------------|----------|--------------------------------|
| Paneles de Puertas | <u>/</u> | <u>n/a</u> | <u>/</u> | <u>n/a</u> |
| Asientos | <u>/</u> | <u>n/a</u> | <u>/</u> | <u>n/a</u> |
| Consola Central | <u>/</u> | | | Claxon <u>/</u> |
| Tablero | <u>/</u> | | | Quemacocos <u>n/a</u> |
| Toldo | <u>/</u> | | | Elevadores Eléctricos <u>/</u> |
| Luces Interiores | <u>/</u> | | | Seguros Eléctricos <u>/</u> |
| Tapetes (# <u> </u>) | <u>F</u> | | | A.C./Climatizador <u>/</u> |
| Radio | <u>/</u> | | | Espejo Retrovisor <u>/</u> |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| Antena/radio | <u>✓</u> | Estribos | <u>N/A</u> |
| Antena/teléfono | <u>N/A</u> | Guardafangos | <u>N/A</u> |
| Antena/C.B. | <u>N/A</u> | Parabrisas | <u>✓</u> |
| Sist. de Alarma | <u>N/A</u> | Limpiaparabrisas | <u>✓</u> |
| Luces Exteriores | <u>✓</u> | Espejos Laterales | <u>✓</u> |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO









SI NO

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Llanta de Refacción |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tapas de Rin 3 |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Candado de Ruedas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gato |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Llave para Tuercas de Rueda |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Triángulo de Seguridad |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Extintidor |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Cables para Corriente |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Estuche de Herramientas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tarjeta de Circulación |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Placas |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI | NO | | SI | NO | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Decolorada | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Color no Igualado | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Emblemas completos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| |
|---------------|
| Cia. Seg. |
| Tel. Seg. |
| Siniestro No. |
| Ajustador |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO
FRENO.

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKOMAS
A ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

№ 13945