

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre		Cte Poniente		Particular <input type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección				Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		Ciudad		Estado	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto			Tel. Celular		
Email						Gasolina entrada __LL__3/4__½__1/4		Gasolina salida __LL__3/4__½__1/4	
Año		Marca		Modelo		Color		Placas	
2009		FORD		RANGER		BLU		MTF02B	
Km Entrada		Km Salida		VIN					
115,683				8AEFT320696225483					
Recibido						Fecha: 28/2/23			
Hora: 13:00 PM						Compromiso para			
Fecha:						AM			
Hora:						PM			
Salida						Fecha: 28/2/23			
						AM			

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>N/A</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>N/A</u>
Asientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>N/A</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>N/A</u>
Consola Central	<input checked="" type="checkbox"/>			Claxon <input checked="" type="checkbox"/>
Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>			Quemacocos <u>N/A</u>
Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>			Elevadores Eléctricos <u>N/A</u>
Luces Interiores	<input checked="" type="checkbox"/>			Seguros Eléctricos <u>N/A</u>
Tapetes (# <u> </u>)	<u>F</u>			A.C./Climatizador <u>N/A</u>
Radio	<u>F</u>			Espejo Retrovisor <input checked="" type="checkbox"/>

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>✓</u>	Estribos	<u>N/A</u>
Antena/teléfono	<u>N/A</u>	Guardafangos	<u>N/A</u>
Antena/C.B.	<u>N/A</u>	Parabrisas	<u>✓</u>
Sist. de Alarma	<u>N/A</u>	Limpiaparabrisas	<u>✓</u>
Luces Exteriores	<u>✓</u>	Espejos Laterales	<u>✓</u>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☒ Llantas de Refacción
- ☐ ☒ Tapas de Rin
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☐ ☒ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☒ Extinguidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ ☒ Decolorada
- ☐ ☒ Color no Igualado
- ☒ ☐ Exceso de Rayones
- ☐ ☒ Pequeñas Grietas
- ☒ ☐ Carrocería con golpes
- ☐ ☒ Emblemas completos

SI NO

- ☐ ☒ Logos en buen estado
☐ ☒ Exceso de rociado
☐ ☒ Daños por granizo
☐ ☒ Lluvia ácida
☐ _____
☐ _____

A 2x4 grid of line drawings of vehicles. The top row shows a sedan, a station wagon, and a pickup truck from a rear three-quarter perspective. The bottom row shows the same three vehicles from a front three-quarter perspective.

Notas:

Indicaciones del Cliente:

MARCHA

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKOMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

No. 14926