

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01168

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SUR		OdeS AKU1454	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/2	Gas. Salida 1/2	
Año 2014	Marca INTERNATIONAL	Modelo DURASTAR	Color Blanco	Placas NG0913B	#Económico 105265
KM Entrada 103243		KM Salida 103243		VIN 3HAMMAAR7EL798382	

ID CFE SUR
Escrito por SALVADOR HR
Recibido 2024-07-02 00:07:00
Compromiso para 2024-07-02 00:07:00
Salida 2024-07-02 14:37:14 5/7/24
Técnico 2133
Firma de Supervisión
Cía. Seg.
Tel. Seg.
Siniestro No.
Ajustador

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	O	N/A	N/A
Asientos	O	O	N/A	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador O
Radio	O			Espejo Retrovisor N/A

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO



- ☒ Llantas de Refacción
- ☒ Cubreruedas
- ☒ Candado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tueras de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ Extintuidor
- ☒ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	O
Antena/teléfono	O	Guardafangos	O
Antena/C.B.	O	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	N/A

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

*[Firma]*

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Anticongelante Y vehículo se calienta

**AKUMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL, C.P. 58337  
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182