

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFC ZINAPCUARO</b>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por <b>SAH</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido
Email			Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	Fecha: <b>25/2/22</b> AM
Año <b>2013</b>	Marca <b>INTERNATIONAL</b>	Modelo <b>4200</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>MU2593 F</b>	# Económico <b>90250</b>	Hora: <b>16:00</b> PM
Km Entrada <b>1020</b>	Km Salida	VIN <b>3HAMPAF208C686205</b>				Compromiso para
						Fecha: AM
						Hora: PM
						Salida
						Fecha: <b>13/3/22</b> AM
						Hora: PM

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	D	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓		Claxon	✓
Tablero	✓		Quemacocos	N/A
Toldo	✓		Elevadores Eléctricos	N/A
Luces Interiores	✓		Seguros Eléctricos	N/A
Tapetes (#)	F		A.C./Climatizador	N/A
Radio	✓		Espejo Retrovisor	✓

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓


## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción **SI**  
☐ Tapas de Rin  
☐ Candado de Ruedas  
☐ Gato  
☐ Llave para Tuercas de Rueda  
☐ Triángulo de Seguridad  
☒ Extintidor  
☐ Cables para Corriente  
☐ Estuche de Herramientas  
☐ Tarjeta de Circulación **NO**  
☐ Placas **FALTA DEL**

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas: **1 ESCALERA, ESCALONES TRASEROS DOBLADOS**

Indicaciones del Cliente:  
**\* SERVICIO DE GRUA**  
**\* FALTA DE MOTOR**

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 12421**