

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE DISTRIBUCION			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS		ID: 19
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUAREZ			Ciudad MORELIA		Estado MICHOACAN		Escrito Por ZONA MORELIA
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular		Recibido
Email hugo.rangel@cfe.mx			Gasolina entrada LL 3/4 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/4		Fecha: 19/01/22 AM Hora: PM
Año 2004	Marca Ford	Modelo Courier	Color BLANCO	Placas MU2248F	# Económico 69445		Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Km Entrada 128,367	Km Salida 128,367	VIN		956192			Salida Fecha: 19/01/22 AM Hora: PM

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
 O = Operacional R = Reparación Necesaria
 F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	—	Claxon		
Tablero	—	Quemacocos N/A		
Toldo	—	Elevadores Eléctricos N/A		
Luces Interiores	—	Seguros Eléctricos F		
Tapetes (#)	—	A.C./Climatizador N/A		
Radio	—	Espejo Retrovisor		

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	—	Estribos	N/A
Antena/teléfono	—	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	—	Parabrisas	—
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	—
Luces Exteriores	—	Espejos Laterales	—

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☐ Llanta de Refacción
 - ☐ Tapas de Rin
 - ☐ Candado de Ruedas
 - ☐ Gato
 - ☐ Llave para Tuercas de Rueda
 - ☐ Triángulo de Seguridad
 - ☐ Extinguidor
 - ☐ Cables para Corriente
 - ☐ Estuche de Herramientas
 - ☐ Tarjeta de Circulación
 - ☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA


- | | |
|---|--|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador



Notas: NINGUNA

Indicaciones del Cliente:

Soporte de transmisión

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

ACC

Recibo por

Firma del Cliente

AKOMAS

SECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO R245, COL. TRESAROS, C.P. 38547, MICHOACÁN, MICH.
TEL: (443) 526-5177 / 526-5178

No. 0001