

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------|
| Nombre: <u>CFE Zimpeccano</u> | | Particular <input type="checkbox"/> | Flotilla <input type="checkbox"/> | OdeS | ID: |
| Dirección | | Ciudad | | Estado | Escrito Por |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | | Tel. Celular | Recibido |
| Email | | Gasolina entrada Lit. 3/4 % 1/4 | | Gasolina salida Lit. 3/4 % 1/4 | Fecha: AM Hora: PM |
| Año: <u>2007</u> | Marca: <u>Ford</u> | Modelo: <u>F250</u> | Color: <u>Blanca</u> | Placas: <u>NA3632B</u> | # Económico: <u>90964</u> |
| Km Entrada: <u>299 145</u> | Km Salida: | VIN: <u>3 F T 4 F 1 7 W 8 7 M A 3 0 9 5 1</u> | | Compromiso para Fecha: AM Hora: PM | |
| | | | | Salida Fecha: AM Hora: PM | |

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
 O = Operacional R = Reparación Necesaria
 F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|--------------------|-----|-----------------------|-----|-----|
| Paneles de Puertas | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Asientos | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Consola Central | ___ | Claxon | | |
| Tablero | ___ | Quemacocos | | |
| Toldo | ___ | Elevadores Eléctricos | | |
| Luces Interiores | ___ | Seguros Eléctricos | | |
| Tapetes (#) | ___ | A.C./Climatizador | | |
| Radio | ___ | Espejo Retrovisor | | |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción
☐ Tapas de Rin
☐ Candado de Ruedas
☐ Gato
☐ Llave para Tuerca de Rueda
☐ Triángulo de Seguridad
☐ Extinguidor
☐ Cables para Corriente
☐ Estuche de Herramientas
☐ Tarjeta de Circulación
☐ Placas

Cia. Seg. _____

Tel. Seg. _____

Siniestro No. _____


Ajustador _____

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| Antena/radio | ___ | Estribos | ___ |
| Antena/teléfono | ___ | Guardafangos | ___ |
| Antena/C.B. | ___ | Parabrisas | ___ |
| Sist. de Alarma | ___ | Limpiaparabrisas | ___ |
| Luces Exteriores | ___ | Espejos Laterales | ___ |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI NO | SI NO |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Decolorada | <input type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> Color no Igualado | <input type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Falla en caja de velocidades,
trueno la reversa

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Adrian Castro Tudrez
Recibo por

Firma del Cliente



RECIBO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO
PUNTO DE REPARACIÓN: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y VEHÍCULOS, S.A. DE C.V.
CALLE 1000, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO D.F.

No. 10ACF40