

# 208587955 208587956 No: MOR00560 REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SUR		OdeS Aku897		ID CFE sur	
						Escrito por SALVADOR HR	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ							
Ciudad DEL CUAUHEMOC		Estado MEXICO		C.P. 06600		Tel. Negocio 4433140050	
						Tel. Casa 4433140050	
Email hugo.rangelz@cfe.mx				Tel. Celular 4432585112		Gas. Entrada 1/4	
						Gas. Salida 1/4	
Año 2004		Marca Ford		Modelo COURIER		Color Blanco	
						Placas NB2182A	
						#Económico 69288	
KM Entrada 0		KM Salida 0		VIN 9BFBT32N547956071			

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	D			Espejo Retrovisor O

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

- SI NO
- ☐ ☒ Llantas de Refacción
  - ☐ ☒ Cubreruedas
  - ☐ ☒ Candado de Ruedas
  - ☐ ☒ Gato
  - ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
  - ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
  - ☐ ☒ Extinguidor
  - ☐ ☒ Cables para Corriente
  - ☐ ☒ Estuche de Herramientas
  - ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
  - ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.


Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	O	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	R
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

## CONDICIONES DE PINTURA

- | SI NO  | SI NO   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada            | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado    |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rayones     | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo    |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas      | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida         |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                 |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Truena al meter velocidad Truena suspensión

**AKEMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL. C.P. 58337  
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182