

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|
| Nombre CFE SUR | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | OdeS | ID: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dirección | | Ciudad | Estado | Escrito Por SPAN |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto | Tel. Celular | Recibido Fecha: 30/9/23 AM Hora: PM |
| Email | Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u> | | Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u> | Compromiso para Fecha: AM Hora: PM |
| Año 2003 | Marca CHEVROLET | Modelo CHEV | Color BLA | Placas NBZ1754 |
| Km Entrada 154,213 | Km Salida | VIN 93CDK80N13B110246 | # Económico 66109 | Salida Fecha: 30/9/23 AM Hora: 2:23 PM |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|--------------------|----|----|----|-----------------------|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | ✓ | MA | ✓ | MA |
| Asientos | ✓ | MA | ✓ | MA |
| Consola Central | ✓ | | ✓ | Claxon |
| Tablero | ✓ | | ✓ | Quemacocos |
| Toldo | ✓ | | ✓ | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores | ✓ | | ✓ | Seguros Eléctricos |
| Tapetes (#) | ✓ | | ✓ | A.C./Climatizador |
| Radio | ✓ | | ✓ | Espejo Retrovisor |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|----|-------------------|----|
| Antena/radio | ✓ | Estribos | MA |
| Antena/teléfono | MA | Guardafangos | MA |
| Antena/C.B. | MA | Parabrisas | ✓ |
| Sist. de Alarma | MA | Limpiaparabrisas | ✓ |
| Luces Exteriores | ✓ | Espejos Laterales | ✓ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☐ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente


☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación

☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|---|---|
| SI NO | SI NO |
| <input type="checkbox"/> Decolorada | <input type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> Color no Igualado | <input type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Revisar luces

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINAJERO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 16504