

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre Secretaría de Seguridad Pública		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/>		DdeS		ID:	
Dirección		Ciudad		Estado		Escrito Por	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto Armando Mateo		Tel. Celular	
Email				Gasolina entrada Ll. 3/4 % 1/4		Gasolina salida Ll. 3/4 % 1/4	
Año 2021		Marca Dodge		Modelo Charger Blanco/Azul		Color	
Placas MC 249 A4		# Económico 21-05		Compromiso para			
Km Entrada		Km Salida		Fecha:			
VIN 2C3CDXA63KH680663				Hora:			
				Salida			
				Fecha:			

D = Dañada
O = Operacional
F = Faltó Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Asientos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Consola Central	<input checked="" type="checkbox"/>			Claxon <input type="checkbox"/>
Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>			Quemacocos <input type="checkbox"/>
Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>		Elevadores Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/>	
Luces Interiores	<input checked="" type="checkbox"/>		Seguros Eléctricos <input checked="" type="checkbox"/>	
Tapetes (# <u>4</u>)	<input checked="" type="checkbox"/>		A.C./Climatizador <input checked="" type="checkbox"/>	
Radio	<input checked="" type="checkbox"/>		Espejo Retrovisor <input checked="" type="checkbox"/>	

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<input checked="" type="checkbox"/>	Estribos	<input type="checkbox"/>
Antena/teléfono	<input checked="" type="checkbox"/>	Guardafangos	<input type="checkbox"/>
Antena/C.B.	<input checked="" type="checkbox"/>	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
Sist. de Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpiaparabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>
Luces Exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejos Laterales	<input checked="" type="checkbox"/>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☒ ☐ Lianta de Refaccion
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☒ ☐ Gato
- ☒ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☒ ☐ Extintuidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☐ ☒ Estuche de Herramientas
- ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas


CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ ☒ Decolorada
☐ ☒ Color no Igualado
☒ ☐ Exceso de Rayones
☒ ☐ Pequeñas Grietas
☒ ☐ Carrocería con golpes
☒ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ Logos en buen estado
☒ Exceso de rociado
☒ Daños por granizo
☒ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Repuesto de bomba

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Juan Angelica Mondragon M.
 Recibido por
 Firmado Cliente

AKEMAS
A NUESTRA INNOVACIÓN AGREGAMOS CALIDAD

500 IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO 9328, COL. TINGRANG, C.P. 40300, IMPULSA, A.
TELE. (449) 520-5172 / 520-5176

No. 0001

CORTEZ117