

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR01043

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SUR		OdeS Aku1356	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					
Ciudad DEL CUAUHEMOC		Estado MEXICO		C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112		Gas. Entrada 3/4	Gas. Salida 3/4
Año 2008	Marca Nissan	Modelo Tiida	Color Blanco	Placas PLL816C	#Económico 92297
KM Entrada 180836		KM Salida 180836		VIN 3N1CB11S88K202761	

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	O	O	O
Asientos	O	O	O	O
Consola Central	O			Claxon R
Tablero	O			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos O
Luces Interiores	O			Seguros Eléctricos O
Tapetes 4	D			A.C./Climatizador N/A
Radio	N/A			Espejo Retrovisor O

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Llantas de Refacción
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cubreruedas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gato
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Extintidor
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.

Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	N/A	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

## CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO	SI	NO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Decolorada	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Color no igualado	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exceso de rayones	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pequeñas grietas	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas completos	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Logos en buen estado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de rociado	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Daños por granizo	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia ácida	<input type="checkbox"/>

Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: Clutch

**AKUMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL, C.P. 58337  
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182