

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE POUENTE			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID: <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por
C.P.	Tel. Fijo	Contacto			Tel. Celular	Recibido
Email			Gasolina entrada LL <u>3/4</u> 1/4 <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> 1/4 <u>1/4</u>	Fecha: 21/07/23 AM
Año 2005	Marca FORD	Modelo COURIER	Color BCO	Placas NG0896B	# Económico 74935	Hora: 5:00 <input checked="" type="checkbox"/>
Km Entrada 245,743	Km Salida	VIN 9 D F B T 3 2 N X 5 7 9 7 0 1 1 4				Compromiso para
						Fecha: AM
						Hora: PM
						Salida
						Fecha: 22/7/23 AM
						Hora: <input checked="" type="checkbox"/> PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF <u>/</u>	IT <u>NA</u>	DF <u>/</u>	DT <u>NA</u>
Asientos	<u>/</u>	<u>NA</u>	<u>/</u>	<u>NA</u>
Consola Central	<u>/</u>		Claxon	<u>/</u>
Tablero	<u>/</u>		Quemacocos	<u>NA</u>
Toldo	<u>/</u>		Elevadores Eléctricos	<u>NA</u>
Luces Interiores	<u>/</u>		Seguros Eléctricos	<u>NA</u>
Tapetes (# <u> </u>)	<u>F</u>		A.C./Climatizador	<u>NA</u>
Radio	<u>/</u>		Espejo Retrovisor	<u>/</u>

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>/</u>	Estribos	<u>NA</u>
Antena/teléfono	<u>NA</u>	Guardafangos	<u>NA</u>
Antena/C.B.	<u>NA</u>	Parabrisas	<u>/</u>
Sist. de Alarma	<u>NA</u>	Limpiaparabrisas	<u>/</u>
Luces Exteriores	<u>/</u>	Espejos Laterales	<u>/</u>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llanta de Refacción

☐ ☒ Tapas de Rin

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☒ Gato

☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda

☐ ☒ Triángulo de Seguridad

☐ ☒ Extinguidor

☐ ☒ Cables para Corriente


☐ ☒ Estuche de Herramientas

☒ ☐ Tarjeta de Circulación

☒ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <u> </u>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <u> </u>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

AMORTIGUADORES

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15994