

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nombre: CFE SUR | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | OdeS | ID: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dirección: | | Ciudad | Estado | Escrito Por: San |
| Cel. No.: | Contacto | Tel. Celular | | Recibido |
| Modelo: Ford | | Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4 | Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4 | Fecha: 28/3/23 AM |
| Color: Blanco | Placas: MB2184A | # Económico: G9297 | Hora: 11:00 PM | |
| VIN: 3FTCE F17W44NA 19362 | Compromiso para | | | |
| Fecha: | | | | AM |
| Hora: | | | | PM |
| Salida | | | | |
| Fecha: 31/3/23 AM | | | | |
| Hora: 5:57 PM | | | | |
| Técnico: Poncho | | | | |
| Firma de Supervisión: | | | | |

D=Dañado
 O=Operacional
 F=Fallado/Otro

✓ = Sin Daño Visible
 R = Reparación Necesaria
 N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|-------------------------|----|----|----|
| IF | IT | DF | DT |
| Revoluciones de Puertas | MA | MA | MA |
| Asientos | MA | MA | MA |
| Consola Central | MA | MA | MA |
| Tablero | MA | MA | MA |
| Todo | MA | MA | MA |
| Luces Interiores | MA | MA | MA |
| Tapetes (#) | MA | MA | MA |
| Radio | MA | MA | MA |

Claxon
 Quemacocos
 Elevadores Eléctricos
 Seguros Eléctricos
 A.C./Climatizador
 Espejo Retrovisor

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO


☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|---|--|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |

Antena/Radio
 Antena/telefono
 Antena C.B.
 Sist. de Alarma
 Luces Exteriores

Estribos
 Guardafangos
 Parabrisas
 Limpiaparabrisas
 Espejos Laterales



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Diferencia

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
 ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
 PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
 TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15166