

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

No: MOR00904

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SUROESTE		OdeS AKU1227	ID SUROESTE
					Escrito por SALVADOR HR
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ					Recibido 2024-05-30 16:05:00
Ciudad DEL CUAUHTEMOC	Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050	Compromiso para 2024-05-30 16:05:00
Email hugo.rangelz@cfe.mx		Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	Salida 06/06/24 7:02
Año 2005	Marca Ford	Modelo F250	Color Blanco	Placas NG0817B	#Económico 75458
KM Entrada 0		KM Salida 0		VIN 3FTEF17W55MA07874	

D = Dañada      ✓ = Sin daño visible  
O = Operacional      R = Reparación necesaria  
F = Falta objeto      N/A = No aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	O	N/A	O	N/A
Asientos	O	N/A	O	N/A
Consola Central	O			Claxon O
Tablero	F			Quemacocos N/A
Toldo	O			Elevadores Eléctricos N/A
Luces Interiores	F			Seguros Eléctricos N/A
Tapetes	O			A.C./Climatizador N/A
Radio	N/A			Espejo Retrovisor O

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☒ Llantas de Refacción
- ☒ Cubreruedas
- ☒ Candado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tuerca de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ Extinguidor
- ☒ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.



Ajustador

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	N/A	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	O
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	O
Luces Exteriores	O	Espejos Laterales	O

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Firma de Recibido

Firma del Cliente

Indicaciones del cliente: SERVICIO

**AKUMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. RINCON DEL  
ANGEL, C.P. 58337  
MORELIA, MICH, TEL (433) 2532182