

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre: CFE Marokon		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección:		Ciudad	Estado	Escrito Por: Belo
C.P.	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular	Recibido: 28/12 AM
Email	Gasolina entrada LL 3/4 1/4 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/4 1/4	Hora: 2:00 PM
Año: 2007	Marca: Chevrolet	Modelo: Silverado	Color: BCO	Placas: GJ06029
Km Entrada: 229,902	Km Salida	VIN: 3GBEC14X87M100482	# Económico: 81920	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (#)	F			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente

☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación









☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	N/A
Antena/teléfono	N/A	Guardafangos	N/A
Antena/C.B.	N/A	Parabrisas	D
Sist. de Alarma	N/A	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Frenas, suspension.
Revision electrica (cables colgando)

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIARU, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13635