

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Nombre Secretaría de Seguridad Pública | | | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input type="checkbox"/> | | OdeS | ID: |
| Dirección | | | | Ciudad | | Estado | Escrito Por |
| C.P. | Tel. Fijo | Contacto Amarco Mateo | | | Tel. Celular | | Recibido |
| Email | | | | Gasolina entrada Lit. 3/4 1/2 1/4 | | Gasolina salida Lit. 3/4 1/2 1/4 | Fecha: 03/11/22 AM |
| Año 2021 | Marca CADILLAC | Modelo RAM 1500 | Color Blanco | Placas MC-242-TH | # Económico 21-12 | | Hora: 10:00 PM |
| Km Entrada 24402 | Km Salida | VIN 3C6SRBDT XM66EE734 | | | | Compromiso para | |
| | | | | | | Fecha: AM | |
| | | | | | | Hora: PM | |
| | | | | | | Salida | |
| | | | | | | Fecha: AM | |
| | | | | | | Hora: PM | |

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
 O = Operacional R = Reparación Necesaria
 F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | IF | IT | DF | DT |
|-----------------------|----|----|----|-------------------------|
| Paneles de Puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consola Central | ✓ | | | Claxon ✓ |
| Tablero | ✓ | | | Quemacocos ✓ |
| Toldo | ✓ | | | Elevadores Eléctricos ✓ |
| Luces Interiores | ✓ | | | Seguros Eléctricos ✓ |
| Tapetes (# 4) | ✓ | | | A.C./Climatizador ✓ |
| Radio | ✓ | | | Espejo Retrovisor ✓ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

Cla. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.


Ajustador

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|---|-------------------|---|
| Antena/radio | ✓ | Estribos | ✓ |
| Antena/teléfono | ✓ | Guardafangos | ✓ |
| Antena/C.B. | ✓ | Parabrisas | ✓ |
| Sist. de Alarma | ✓ | Limpiaparabrisas | ✓ |
| Luces Exteriores | ✓ | Espejos Laterales | ✓ |

CONDICIONES DE PINTURA

| SI NO | SI NO |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Rodolfo Esteban

Recibo por

Salvador Soria José Adria

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Balatus

AKEMAS
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
 PUERTO DE ACAPULCO R328, COL. TINIARDO, C.P. 58137, MORELIA, MICH.
 TELS. (443) 510-5177 / 510-5178

No. 0001