





Códigos de fallo	Descripción
ECU-C007A	
Actuador	
P2343	Sistema de inyección del turboconversor de turbocompresores
Actuador	
(K)4010	Datos no válidos recibidos de Turbochargers/Super
Defecto Ka	
00120	Problema de comunicación con el módulo de control del generador