

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE Comisan		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS		ID	
Dirección				Ciudad Acambaro		Estado 6fo	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto		Tel. Celular	
Email				Gasolina entrada Lit. 3/4 % 1/4		Gasolina salida Lit. 3/4 % 1/4	
Año 2009		Marca Ford		Modelo F-150		Color Blanco	
Km Entrada 202,402		Km Salida 202,402		VIN 3FT6F17219MA09939		Placas GK83853	
						# Económico 91950	
Escrito Por Rogelio/Fer				Recibido			
				Fecha: AM			
				Hora: PM			
Compromiso para				Fecha 28-08-22 AM			
				Hora: PM			
Salida				Fecha 07-09-22 AM			

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	/			Claxon /
Tablero	/			Quemacocos X
Toldo	/		Elevadores Eléctricos X	
Luces Interiores	/		Seguros Eléctricos X	
Tapetes (#)	/		A.C./Climatizador X	
Radio	/		Espejo Retrovisor /	

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	/	Estribos	X
Antena/teléfono	X	Guardafangos	/
Antena/C.B.	X	Parabrisas	/
Sist. de Alarma	X	Limpiaparabrisas	/
Luces Exteriores	/	Espejos Laterales	/








VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

<input checked="" type="checkbox"/>	Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	Tapas de Rin
<input checked="" type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	Extintor
<input checked="" type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

Se entrego en oficinas
Comision.

AKUMAS
KUALA KEMPAS

PCO MAPPER SA, S.A. DE C.V.
PLAZA DE LAS AMERICAS 4000, TORRE 1, C. 03100 MEXICO, D.F.
TEL. 360-5000 / 360-5001

No. 0001