

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE Comision			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad Acámbaro Gto		Estado	Escrito Por Ang
C.P. 38679	Tel. Fijo	Contacto	Tel. Celular		Recibido Fecha: 25-Jul-23 AM	
Email			Gasolina entrada lit 2 3/4 % 1/4		Gasolina salida lit 2 3/4 % 1/4	
Año 2004	Marca Chevrolet	Modelo Silverado	Color Blanco	Placas GH-7878-C	# Económico 68743	Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
Km Entrada 341,978	Km Salida 341,978	VIN 1GCEC1A4X54Z201064				Salida Fecha: 27-Jul-23 AM Hora: PM

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	—	—	—	—
Asientos	—	—	—	—
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos ✓
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (# —)	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor —

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	✓
Antena/teléfono	✓	Guardafangos	✓
Antena/C.B.	✓	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓


VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extintidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación (No coincide)
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

(Se reparo en oficinas de Comision)

AKEMAS
REPARACIÓN AUTOMOTRIZ

RED IMPRESA S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAMBORO DE LOS RIOS, TOLUCA, C.P. 50131 TOLUCA, MEX
TEL. (0181) 501-1177 / 501-5174

No. 0001

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

AKEMAS

Nombre: CFE Comision		Fecha: 27-Julio-2023	VIN: 1GCEC14X54Z201064		
Año: 2004	Marca/Modelo: Chevrolet Silverado	Color: Blanco	Placa: 6H-7878-C	Kilometraje: 68713	Valor: 341,978
Nombre del Técnico: Rogelio, Francisco					

FAILLAS REPORTADAS:

No Prende

Esta Ponchada

	REEMPLAZAR	REPARAR	DESCRIPCION	PARTES \$	MANO DE OBRA \$	SUBCONTRATADO \$
1	1		Modulo Encendido Silverado			\$999
2		1	Cambiar Modulo encendido			\$900
3		1	Revisar y repara fieras (sis) electrico.)			\$300
4	1		Parchar Hata domicilio			\$250
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						\$2,449
30						

Inspeccionado por:

Supervisado por:

Firma:

Firma: