

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <u>CFE Centro</u>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por <u>Shel</u>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL 3/4 <input checked="" type="checkbox"/> 1/4		Gasolina salida LL 3/4 <input type="checkbox"/> 1/4	
Año <u>2011</u>	Marca <u>dodge</u>	Modelo <u>ram</u>	Color <u>BLD</u>	Placas <u>MTB714B</u>	# Económico <u>96533</u>
Km Entrada <u>91,833</u>	Km Salida	VIN <u>3D7Y51EP3BG513781</u>			

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	✓	✓	✓
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			✓
Tablero	✓			✓
Toldo	✓			✓
Luces Interiores	✓			✓
Tapetes (# <u>2</u>)	✓			✓
Radio	✓			✓
				Claxon
				Quemacocos
				Elevadores Eléctricos
				Seguros Eléctricos
				A.C./Climatizador
				Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	✓
Antena/teléfono	✓	Guardafangos	✓
Antena/C.B.	✓	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓









VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extinguidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

lavado, engrasado
revisión frenos

AKEMAS
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12928