

No: MOR01245

Nombre CFE DISTRIBUCION		Usuario CFE SUROESTE		OdeS AKU1521		ID Cafe suroeste Escrito por SALVADOR HR	
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL JUAREZ						Recibido 2024-07-13 20:07:00 Compromiso para 2024-07-13 20:07:00	
Ciudad DEL CUAUHEMOC		Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio 4433140050	Tel. Casa 4433140050		Salida 13/3/24 3356
Email hugo.rangelz@cfe.mx			Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada LL	Gas. Salida LL	Técnico	
Año 2006	Marca Ford	Modelo F250	Color Blanco	Placas NG0826B	#Económico 80385		
KM Entrada 0		KM Salida 0		VIN 3FTGF17W86MAI6174			

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☒ Llantas de Refacción
- ☐ ☒ Cubreruedas
- ☐ ☒ Candado de Ruedas
- ☒ ☐ Gato
- ☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ ☐ Extinguidor
- ☐ ☒ Cables para Corriente
- ☒ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ ☐ Placas

Firma de Supervisión

Cia. Seq.

Tel. Seq.

Siniestro No

Ajustador

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	<u>F</u>	<u>N/A</u>	<u>F</u>	<u>F</u>
Asientos	<u>O</u>	<u>N/A</u>	<u>O</u>	<u>N/A</u>
Consola Central	<u>F</u>			Claxon <u>R</u>
Tablero	<u>F</u>			Quemacocos <u>N/A</u>
Toldo	<u>F</u>			Elevadores Eléctricos <u>N/A</u>
Luces Interiores	<u>F</u>			Seguros Eléctricos <u>N/A</u>
Tapetes	<u>O</u>			A.C./Climatizador <u>F</u>
Radio	<u>F</u>			Espejo Retrovisor <u>R</u>

### CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<u>F</u>	Estribos	<u>N/A</u>
Antena/teléfono	<u>N/A</u>	Guardafangos	<u>N/A</u>
Antena/C.B.	<u>N/A</u>	Parabrisas	<u>F</u>
Sist. de Alarma	<u>N/A</u>	Limpiaparabrisas	<u>F</u>
Luces Exteriores	<u>F</u>	Espejos Laterales	<u>F</u>



### CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ ☒ Decolorada  
☒ ☐ Color no igualado  
☒ ☐ Exceso de rayones  
☒ ☐ Pequeñas grietas  
☐ ☒ Carrocería con golpes  
☐ ☒ Emblemas completos

SI NO

- |                          |                                     |                      |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Logos en buen estado |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Exceso de rociado    |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Daños por granizo    |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia ácida         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |                      |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Indicaciones del cliente: **Marcha**

Firma de Recibido

Firma del Cliente

**AKEMAS**  
A ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328. COL. RINCON DE  
ANGEL C.P. 583337  
MORELIA, MICH. TEL (433) 2532182