

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre LUMO BIENESTAR		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección		Ciudad	Estado	Escribitorio San
C.P.	Tel. Fijo	Contacto HECTOR DE JESUS	Tel. Celular 434100/416	Recibido Fecha: 10/2/23 AM
Email	Gasolina entrada LL 3/4 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/4	# Económico	Hora: 12:30 PM
Año 2021	Marca RAM	Modelo 1500	Color BCO	Placas NTF 3814
Km Entrada 56,706	Km Salida	VIN 3CG5RBDC6MC622337		

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	✓	✓	✓
Asientos	✓	✓	✓	✓
Consola Central	✓			Claxon ✓
Tablero	✓			Quemacocos N/A
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos ✓
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos ✓
Tapetes (# W)	✓			A.C./Climatizador ✓
Radio	✓			Espejo Retrovisor ✓

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio ✓	Estribos N/A
Antena/teléfono N/A	Guardafangos N/A
Antena/C.B. N/A	Parabrisas ✓
Sist. de Alarma ✓	Limpiaparabrisas ✓
Luces Exteriores ✓	Espejos Laterales ✓

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción

☐ Tapas de Rin

☐ Candado de Ruedas

☐ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☐ Triángulo de Seguridad

☐ Extinguidor

☐ Cables para Corriente


☐ Estuche de Herramientas

☐ Tarjeta de Circulación

☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

SERVICIO

AKOMAS
ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 14803