

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE NORTE		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección		Ciudad		Estado	Escrito Por SAH
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular	
Email		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>		Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	
Año 2020	Marca CHEVROLET	Modelo SILVERADO	Color BLANCO	Placas MV1424	# Económico 7230
Km Entrada 46,877	Km Salida	VIN 39CNW9EHLG269578		Recibido Fecha: 4/10/22 Hora: 12:00	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF <u>N/A</u>	IT <u>N/A</u>	DF <u>N/A</u>	DT <u>N/A</u>
Asientos	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
Consola Central	<u>✓</u>			Claxon <u>✓</u>
Tablero	<u>✓</u>			Quemacocos <u>N/A</u>
Toldo	<u>✓</u>			Elevadores Eléctricos <u>✓</u>
Luces Interiores	<u>✓</u>			Seguros Eléctricos <u>✓</u>
Tapetes (# <u> </u>)	<u>✓</u>			A.C./Climatizador <u>✓</u>
Radio	<u>✓</u>			Espejo Retrovisor <u>✓</u>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción
☒ Tapas de Rin
☒ Candado de Ruedas
☒ Gato
☒ Llave para Tuercas de Rueda
☒ Triángulo de Seguridad
☒ Extintidor
☒ Cables para Corriente
☒ Estuche de Herramientas
☒ Tarjeta de Circulación
☒ Placas

Técnico
J. CESAR SUB
Firma de Supervisión:

Cía. Seg.

Tel. Seg.

Siniestro No.









Ajustador

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio <u>✓</u>	Estribos <u>N/A</u>
Antena/teléfono <u>N/A</u>	Guardafangos <u>N/A</u>
Antena/C.B. <u>N/A</u>	Parabrisas <u>✓</u>
Sist. de Alarma <u>N/A</u>	Limpiaparabrisas <u>✓</u>
Luces Exteriores <u>✓</u>	Espejos Laterales <u>✓</u>



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

MUEY ROTO
SERVICIO
FOCO DE DIRECCIONAL.

AKEMAS

ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 13996