

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE NORTE		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID
Dirección		Ciudad	Estado	Escrito Por BAL
C.P.	Tel. Fijo	Contacto JORGE RUIZ	Tel. Celular	Recibido
Email DISTRIBUCION		Gasolina entrada LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	Gasolina salida LL <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	Fecha: 28/3/22 AM
Año 2013	Marca INTERNATIONAL	Modelo MAXI FORCE	Color BCO	Hora: 19:30 C
Km Entrada 80,583	Km Salida	VIN 3H7A4M4R21DL490090	Placas MUZ708G	# Económico 105080
CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO		VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO		

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	N/A	✓	N/A
Asientos	✓	N/A	✓	N/A
Consola Central	✓			Claxon
Tablero	✓			Quemacocos
Toldo	✓			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	✓			Seguros Eléctricos
Tapetes (# <u>2</u>)	✓			A.C./Climatizador
Radio	✓			Espejo Retrovisor

SI NO

- ☒ Llanta de Refacción
- ☒ Tapas de Rin
- ☒ Candado de Ruedas
- ☒ Gato
- ☒ Llave para Tuercas de Rueda
- ☒ Triángulo de Seguridad
- ☒ Extinguidor
- ☒ Cables para Corriente
- ☒ Estuche de Herramientas
- ☒ Tarjeta de Circulación
- ☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☒ Decolorada
- ☒ Color no Igualado
- ☒ Exceso de Rayones
- ☒ Pequeñas Grietas
- ☒ Carrocería con golpes
- ☒ Emblemas completos

SI NO

- ☒ Logos en buen estado
- ☒ Exceso de rociado
- ☒ Daños por granizo
- ☒ Lluvia ácida

Cia. Seg.

Tel. Seg.









Siniestro No.

Ajustador

Técnico

SUBCONTRATO

Firma de Supervisión:



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

+ SERVICIO DE CUBA
+ NO APTANCA.

AKEMAS
A ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 12671