

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>CFE CENTZO</b>		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad	Estado	Escrito Por <b>3412</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto <b>JUAN CARLOS VILLALOBOS</b>		Tel. Celular	Recibido Fecha: <b>29/4/22</b> AM
Email <b>COMERCIAL</b>			Gasolina entrada <b>NO MARCA</b>	Gasolina salida LL <b>3/4</b> $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	Hora: <b>19:30</b> PM
Año <b>2004</b>	Marca <b>FORD</b>	Modelo <b>COURIER</b>	Color <b>BCO</b>	Placas <b>MU2403F</b>	# Económico <b>69312</b>
Km Entrada <b>131,914</b>	Km Salida	VIN <b>9BFBT32U847956078</b>			Compromiso para Fecha: AM Hora: PM
					Salida Fecha: <b>30/4/22</b> AM Hora: <b>11:00</b> PM

D = Dañada  
O = Operacional  
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible  
R = Reparación Necesaria  
N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	✓	<b>N/A</b>	✓	<b>N/A</b>
Asientos	✓	<b>N/A</b>	✓	<b>N/A</b>
Consola Central	✓		Claxon	✓
Tablero	✓		Quemacocos	<b>N/A</b>
Toldo	✓		Elevadores Eléctricos	<b>N/A</b>
Luces Interiores	✓		Seguros Eléctricos	<b>N/A</b>
Tapetes (# <b>2</b> )	✓		A.C./Climatizador	<b>N/A</b>
Radio	✓		Espejo Retrovisor	✓

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	✓	Estribos	<b>N/A</b>
Antena/teléfono	<b>N/A</b>	Guardafangos	<b>N/A</b>
Antena/C.B.	<b>N/A</b>	Parabrisas	✓
Sist. de Alarma	✓	Limpiaparabrisas	✓
Luces Exteriores	✓	Espejos Laterales	✓


## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ Llanta de Refacción  
☐ Tapas de Rin  
☐ Candado de Ruedas  
☐ Gato  
☐ Llave para Tuercas de Rueda  
☐ Triángulo de Seguridad  
☐ Extintidor  
☐ Cables para Corriente  
☐ Estuche de Herramientas  
☒ Tarjeta de Circulación  
☒ Placas

## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> Decolorada	<input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> Color no Igualado	<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	
<input type="checkbox"/> Emblemas completos	



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

**REVISAR Y CAMBIAR ELEVADOR**  
**LADO CHOFER.**

**AKUMAS**  
ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ  
ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 12876**