

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Nombre CFE NORTE | | Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/> | Ciudad | Estado | Escritor MA |
| Dirección | | Tel. Fijo | | Contacto | Tel. Celular |
| C.P. | Email | | Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4 | Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4 | Fecha: 31/3/03 Hora: 17:50 |
| Año 2000 | Marca CHEVROLET | Modelo SILVERADO | Color BLCO | Placas MV1448H | # Económico 7229 |
| Km Entrada 46,819 | Km Salida | VIN 3ACNW9E H7CQ 276103 | | | |

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

| | | | | |
|--------------------|----|----|----|-----------------------|
| | IF | IT | DF | DT |
| Paneles de Puertas | ✓ | MA | ✓ | MA |
| Asientos | ✓ | MA | ✓ | MA |
| Consola Central | ✓ | | | Claxon |
| Tablero | ✓ | | | Quemacocos |
| Toldo | ✓ | | | Elevadores Eléctricos |
| Luces Interiores | ✓ | | | Seguros Eléctricos |
| Tapetes (#) | ✓ | | | A.C./Climatizador |
| Radio | ✓ | | | Espejo Retrovisor |

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

| | | | |
|------------------|----|-------------------|----|
| Antena/radio | ✓ | Estribos | MA |
| Antena/teléfono | MA | Guardafangos | MA |
| Antena/C.B. | MA | Parabrisas | ✓ |
| Sist. de Alarma | MA | Limpiaparabrisas | ✓ |
| Luces Exteriores | ✓ | Espejos Laterales | ✓ |

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☒ Llanta de Refacción

☒ Tapas de Rin

☒ Candado de Ruedas

☒ Gato

☒ Llave para Tuercas de Rueda

☒ Triángulo de Seguridad

☒ Extinguidor

☒ Cables para Corriente


☒ Estuche de Herramientas

☒ Tarjeta de Circulación

☒ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

| | |
|---|--|
| SI NO | SI NO |
| <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada | <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado | <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones | <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas | <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos | |



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

SGR V LIO

AKEMAS
A ALTA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15196