

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre: OFE SUPERSTRE		Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>	OdeS	ID:
Dirección:		Ciudad	Estado	Escrito Por: GAN
COR:	Tel. Hog:	Contacto:	Tel. Celular	Recibido
Email:		Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4	Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	Fecha: 20/4/23 AM
Auto: FORD	Modelo: COURIER	Color: BLU	Placas: MU2541F	Hora: 17:00 PM
Alt. Cliente: 136.515	Alt. Servicio:	VIN: 9BF BT 32N 9G 74 85 29 8	# Económico: 80375	Compromiso para
				Fecha: AM
				Hora: PM
				Salida
				Fecha: AM
				Hora: PM
				Técnico
				ISPAC
				Firma de Supervisión:

D = Dañada
 O = Operacional
 F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
 R = Reparación Necesaria
 N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon
Tablero	___			Quemacocos
Toldo	___			Elevadores Eléctricos
Luces Interiores	___			Seguros Eléctricos
Tapetes (# ___)	___			A.C./Climatizador
Radio	___			Espejo Retrovisor

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	___	Estribos	___
Antena/teléfono	___	Guardafangos	___
Antena/C.B.	___	Parabrisas	___
Sist. de Alarma	___	Limpiaparabrisas	___
Luces Exteriores	___	Espejos Laterales	___

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ Llanta de Refacción
- ☐ Tapas de Rin
- ☐ Candado de Ruedas
- ☐ Gato
- ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ Extinguidor
- ☐ Cables para Corriente
- ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ Placas









CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

- ☐ Decolorada
- ☐ Color no Igualado
- ☐ Exceso de Rayones
- ☐ Pequeñas Grietas
- ☐ Carrocería con golpes
- ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ Logos en buen estado
- ☐ Exceso de rociado
- ☐ Daños por granizo
- ☐ Lluvia ácida



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Servicio.

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ
 ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.
 PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.
 TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 15345