

# REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre <b>FEDER</b>			Particular <input type="checkbox"/> Flotilla <input checked="" type="checkbox"/>		OdeS	ID:
Dirección			Ciudad		Estado	Escrito Por <b>STAN</b>
C.P.	Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celular		Recibido <b>14/11/23</b>
Email			Gasolina entrada LL 3/4 1/2 1/4		Gasolina salida LL 3/4 1/2 1/4	
Año <b>2022</b>	Marca <b>MERCEDES</b>	Modelo <b>SPRINTER</b>	Color <b>BLA</b>	Placas <b>CE31051</b>	# Económico <b>960230</b>	
Km Entrada <b>24,921</b>	Km Salida	VIN <b>W1Y4D B426N P374743</b>				

D = Dañada

O = Operacional

F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible

R = Reparación Necesaria

N/A = No Aplica

## CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF	IT	DF	DT
Asientos	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
Consola Central	<b>✓</b>			
Tablero	<b>✓</b>			
Toldo	<b>✓</b>			
Luces Interiores	<b>✓</b>			
Tapetes (# <b>1</b> )	<b>✓</b>			
Radio	<b>✓</b>			
			Claxon	<b>✓</b>
			Quemacocos	<b>N/A</b>
			Elevadores Eléctricos	<b>✓</b>
			Seguros, Eléctricos	<b>✓</b>
			A.C./Climatizador	<b>✓</b>
			Espejo Retrovisor	<b>✓</b>

## CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	<b>✓</b>	Estribos	<b>N/A</b>
Antena/teléfono	<b>N/A</b>	Guardafangos	<b>N/A</b>
Antena/C.B.	<b>N/A</b>	Parabrisas	<b>✓</b>
Sist. de Alarma	<b>✓</b>	Limpiaparabrisas	<b>✓</b>
Luces Exteriores	<b>✓</b>	Espejos Laterales	<b>✓</b>

## VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

<input checked="" type="checkbox"/>	Llanta de Refacción
<input checked="" type="checkbox"/>	Tapas de Rin
<input checked="" type="checkbox"/>	Candado de Ruedas
<input checked="" type="checkbox"/>	Gato
<input checked="" type="checkbox"/>	Llave para Tuercas de Rueda
<input checked="" type="checkbox"/>	Triángulo de Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/>	Extintor
<input checked="" type="checkbox"/>	Cables para Corriente
<input checked="" type="checkbox"/>	Estuche de Herramientas
<input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación
<input checked="" type="checkbox"/>	Placas









## CONDICIONES DE PINTURA

SI NO

<input checked="" type="checkbox"/>	Decolorada
<input checked="" type="checkbox"/>	Color no Igualado
<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de Rayones
<input checked="" type="checkbox"/>	Pequeñas Grietas
<input checked="" type="checkbox"/>	Carrocería con golpes
<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas completos

SI NO

<input checked="" type="checkbox"/>	Logos en buen estado
<input checked="" type="checkbox"/>	Exceso de rociado
<input checked="" type="checkbox"/>	Daños por granizo
<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia ácida



Notas:

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

Indicaciones del Cliente:

**SERVICIO**

**SANITIZACION**

**ADJUSTE FRENO DE ESTACIONAMIENTO**

**AKEMAS**  
A ALTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.  
PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARÓ, C.P. 58337, MORELIA, MICH.  
TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

**Nº 14635**