

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre CFE Zacapu		Particular Flotilla <input type="checkbox"/>		OdeS		ID:	
Dirección				Ciudad		Estado	
C.P.		Tel. Fijo		Contacto		Tel. Celular	
Email				Gasolina entrada Lit. 3/4 % 1/4		Gasolina salida Lit. 3/4 % 1/4	
Año 2011		Marca DODGE		Modelo RAM		Color	
Km Entrada		Km Salida		VIN		Placas MT0635F	
191540		191540		3D7Y51EP9BG522839		# Económico 96721	
Recibido				Fecha: 12/03/2011			
Compromiso para				Fecha: 12/03/2011			
Hora: PM				Hora: PM			
Salida				Fecha: 12/03/2011			
Hora: PM				Hora: PM			

D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible
O = Operacional R = Reparación Necesaria
F = Falta Objeto N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

	IF	IT	DF	DT
Paneles de Puertas	___	___	___	___
Asientos	___	___	___	___
Consola Central	___			Claxon
Tablero	___			Quemacocos
Toldo	___		Elevadores Eléctricos	___
Luces Interiores	___		Seguros Eléctricos	___
Tapetes (# _____)	___		A.C./Climatizador	___
Radio	___		Espejo Retrovisor	___

CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO

Antena/radio	_____	Estribos	_____
Antena/teléfono	_____	Guardafangos	_____
Antena/C.B.	_____	Parabrisas	_____
Sist. de Alarma	_____	Limpiaparabrisas	_____
Luces Exteriores	_____	Espejos Laterales	_____

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

- ☐ ☐ Llanta de Refacción
- ☐ ☐ Tapas de Rin
- ☐ ☐ Candado de Ruedas
- ☐ ☐ Gato
- ☐ ☐ Llave para Tuercas de Rueda
- ☐ ☐ Triángulo de Seguridad
- ☐ ☐ Extinguidor
- ☐ ☐ Cables para Corriente
- ☐ ☐ Estuche de Herramientas
- ☐ ☐ Tarjeta de Circulación
- ☐ ☐ Placas




CONDICIONES DE PINTURA

SI	NO
----	----

- ☐ ☐ Decolorada
☐ ☐ Color no Igualado
☐ ☐ Exceso de Rayones
☐ ☐ Pequeñas Grietas
☐ ☐ Carrocería con golpes
☐ ☐ Emblemas completos

SI NO

- ☐ ☐ Logos en buen estado
☐ ☐ Exceso de rociado
☐ ☐ Daños por granizo
☐ ☐ Lluvia ácida
☐ ☐ _____
☐ ☐ _____



Notas:

Indicaciones del Cliente:

Revisión de luces en general

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

BOEING, S.A. DE C.V.
PO BOX 20, AEROPUERTO MEXICO, Toluca, C. R. SURESTE, MEXICO
TEL: 284 61 50/51/52 / 53/54/55

No. 0001