

REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

Nombre: <u>CFE Puentes</u>		Particular: <input type="checkbox"/>	Fecha: <u>20/9/23</u>	D: <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección: <u>CFE Puentes</u>		Forma: <u>2</u>	Ciudad: <u></u>	Estado: <u></u>
C.P. <u></u>	Tel. Fijo <u></u>	Contacto <u></u>	Tel. Celular <u></u>	
Email <u></u>		Gasolina entrada <u>11</u> <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	Gasolina salida <u>11</u> <u>3/4</u> <u>1/2</u> <u>1/4</u>	
Año: <u>2004</u>	Marca: <u>CHEVROLET</u>	Modelo: <u>SILVERADO</u>	Color: <u>BCO</u>	Placas: <u>US2192A</u>
Km Entrada: <u>354,296</u>	Km Salida: <u></u>	VIN: <u>1GCEC14X242202995</u>	# Económico: <u>70166</u>	

D = Dañada
O = Operacional
F = Falta Objeto

✓ = Sin Daño Visible
R = Reparación Necesaria
N/A = No Aplica

CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO

Paneles de Puertas	IF <u>MA</u>	IT <u>MA</u>	DF <u>MA</u>	DT <u>MA</u>
Asientos	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>
Consola Central	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>
Tablero	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>
Toldo	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>
Luces Interiores	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>
Tapetes (# <u></u>)	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>
Radio	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>	<u>MA</u>
			Claxon	<u>MA</u>
			Quemacocos	<u>MA</u>
			Elevadores Eléctricos	<u>MA</u>
			Seguros Eléctricos	<u>MA</u>
			A.C./Climatizador	<u>MA</u>
			Espejo Retrovisor	<u>MA</u>

VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO

SI NO

☐ ☒ Llanta de Refacción

☐ ☒ Tapas de Rin

☐ ☒ Candado de Ruedas

☐ ☒ Gato

☐ ☒ Llave para Tuercas de Rueda

☐ ☒ Triángulo de Seguridad

☐ ☒ Extinguidor

☐ ☒ Cables para Corriente

☐ ☒ Estuche de Herramientas


☐ ☒ Tarjeta de Circulación

☒ ☐ Placas

CONDICIONES DE PINTURA

SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Decolorada	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Logos en buen estado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Color no Igualado	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de rociado
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Exceso de Rayones	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Daños por granizo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Pequeñas Grietas	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lluvia ácida
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Carrocería con golpes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Emblemas completos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Antena/radio	<u>MA</u>	Estribos	<u>MA</u>
Antena/teléfono	<u>MA</u>	Guardafangos	<u>MA</u>
Antena/C.B.	<u>MA</u>	Parabrisas	<u>MA</u>
Sist. de Alarma	<u>MA</u>	Limpiaparabrisas	<u>MA</u>
Luces Exteriores	<u>MA</u>	Espejos Laterales	<u>MA</u>



Notas:

Indicaciones del Cliente:

NO TIENE POTENCIA

DIRECCION DURA

Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato.

Recibo por

Firma del Cliente

AKEMAS

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

PUERTO DE ACAPULCO #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH.

TELS. (443) 520-5177 / 520-5178

Nº 16429